



COMPTE RENDU EXERCICE POI

19 JUIN 2014



1. Thème de l'exercice

Tester l'organisation des secours VALENC sur le scénario 260-3 : déversement d'organique dans le bassin SX et HCL avec impact sur les cuves d'HCL 270.

2. Acteurs de l'exercice

Directeur des Opérations Interne

Fonction intervention

Fonction exploitation

Fonction Logistique

Fonction secrétariat / transmissions

Appui médical

IDE EMCP

Appui fonction intervention

Le personnel présent pour l'exercice testant les actions était composé de :

RMU VALE

2IC raffinerie VALE

superviseur mesures d'urgence ERY5

superviseur mesures d'urgence ERY5

3. Secteur de l'incident


Raffinerie secteur 260 extraction secondaire par solvant

4. maitrise du temps et phases majeures de l'incident

L'exercice a débuté le 19 juin 2014 à 7h53 pour se terminer à 11h00 le même jour.

- Découverte de la rupture de la colonne SX2 par un opérateur
- Déclenchement de l'alarme de zone
- Evacuation de la zone sur un point de rassemblement identifié
- Arrivée des secours
- Jonction CLZ/ PCU pour prise en compte de la situation
- Prise en charge des 5 victimes
- Arrivée du centre médical, médicalisation puis évacuation
- Maitrise du sinistre : colonne SX2 et feu de bassin avec effet domino
- Brèche de la cuve TNK 006
- Activation du POI
- Rupture de la cuve TNK 006
- Activation des fonctions du PCex
- Mise en confinement de la salle de contrôle P07
- Mise en place de l'évacuation générale
- Evacuation des victimes vers des structures hospitalières par vecteurs aériens et routiers

5. Objectifs évalués



6. Evaluation des objectifs

Actions entreprises	constats		Propositions d'amélioration
	Points forts	Points faibles	
Tester le bras opérationnel BIVNC			
Tester la méthodologie opérationnelle	<ul style="list-style-type: none"> . Bonne reconnaissance de zone . Intervention avec EPI adaptés 	<ul style="list-style-type: none"> . Les engins ne sont pas dans le sens du départ . Il n'existe pas de PRM 	<ul style="list-style-type: none"> . Revoir les manœuvres de stationnement, de retournement . Revoir l'organisation d'une zone de travail
Tester la mise en actions des moyens fixes	<ul style="list-style-type: none"> . Connaissance de la mise en œuvre des moyens de lutte incendie de la zone 		
Tester la connaissance de la zone	<ul style="list-style-type: none"> Le CLZ connaît le process de la zone 	<ul style="list-style-type: none"> . Le personnel ne maîtrise pas le process de la zone 	<ul style="list-style-type: none"> . Prévoir des visites sur zone avec explication du process

Actions entreprises	constats		Propositions d'amélioration
	Points forts	Points faibles	
Tester la circulation de l'information			
Tester l'Ordre Complémentaire des Transmissions	. Les personnels travaillent avec des ERP en état de fonctionnement	. Le CLZ doit organiser les transmissions sur la zone de travail . Dédier des canaux opérationnels : CM, sûreté, environnement, PCU et un canal unique pour la remontée d'information au CLZ	. Utiliser les canaux dédiés existants . Améliorer l'OCT actuel . Formation sur « Savoir utiliser et mettre en place un OCT »
Tester les cadres d'ordres	. Les informations remontent au CLZ et au DOI	. Les messages basiques ne sont pas maîtrisés par le CLZ et le DOI	. Former le personnel du PCex à l'utilisation de messages pré-formatés au format « pompier ». . Revoir les cadres d'ordres pour le CLZ
Tester la circulation de la chaîne de commandement	. A l'activation du PCex l'EIU informe l'EGI via un SOAIELC présent au PCex	. Des CR réguliers ne sont pas faits à l'EGC régulièrement	. Pré-formater des messages pour assurer une diffusion plus rapide à l'EGC en respectant un groupe horaire

Actions entreprises	constats		Propositions d'amélioration
	Points forts	Points faibles	
Tester la circulation de l'information			
Tester les moyens de communication du PCex		<ul style="list-style-type: none"> . Le téléphone fixe ne fonctionne pas à la réception . la fonction secrétariat utilise sa propre adresse de messagerie . L'annuaire téléphonique n'est pas à jour dans le POI . Le classeur POI n'est pas utilisé 	<ul style="list-style-type: none"> . Disposer d'une téléphonie opérationnelle . Dédier une adresse de messagerie unique pour le POI . Revoir l'annuaire téléphonique . Disposer d'un pupitre de table avec les numéros de téléphone utiles . Bannir l'utilisation du téléphone portable . mettre à jour le POI

Actions entreprises	constats		Propositions d'amélioration
	Points forts	Points faibles	
Tester la chaine médicale			
Tester l'interaction BIVNC / CM	. Les équipiers ont dressé un bilan de chaque victime pour l'équipe du CM et prodigué les gestes de 1 ^{er} secours		. Pratiquer plus d'exercices en commun afin d'acquérir plus d'automatismes
Tester les moyens de secours disponible	. Le DOI à effectuer une demande de renfort conformément à la demande du médecin	. Les personnels secouristes sont en nombre insuffisants sur le site . L'équipe du CM est sous dimensionnée par apport au scénario et à la gravité des blessures	. Connaître la capacité et les délais d'arrivée sur site des structures hospitalières voisines (Yaté) . Etablir un partenariat avec eux pour faire connaître le site et travailler avec eux en cas de besoin . former des SST . Définir la conduite à tenir sur une mise en place du PMA

Actions entreprises	constats		Propositions d'amélioration
	Points forts	Points faibles	
Tester l'organisation du PCex			
Tester les différentes fonctions	<ul style="list-style-type: none"> . Les membres du PCex ont répondu favorablement aux demandes du DOI 	<ul style="list-style-type: none"> . Les membres du PCex ont découvert leur rôle et leur mission à l'activation du PCex 	<ul style="list-style-type: none"> . Organiser une formation théorique et pratique pour que les membres du PCex comprennent leur mission et fonction
Tester la chaîne d'alerte	<ul style="list-style-type: none"> . L'EIU a été rapidement mobilisé par le CLZ . Le CLZ demandé le déclenchement du POI et l'activation du PCex rapidement 	<ul style="list-style-type: none"> . Le CLZ n'a pas donné de consignes précises sur la fermeture des routes . Le CLZ n'a pas donné de consignes précises sur l'acheminement des renforts sur les lieux. 	<ul style="list-style-type: none"> . Effectuer une reconnaissance et désigner clairement la fermeture des routes . Fixer clairement la consigne avec l'OFF USINE pour l'acheminement des renforts

