

|   |                                   |            |           |             |     |      |     |      |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|-----|------|-----|------|
| PROVINCE<br>SUD<br>Direction<br>de<br>l'environnement | ARRIVÉE LE 23 JAN 2012<br>N° 2368 |            |           |             |     |      |     |      |
|   | Dir.                              | CM<br>jun. | CM<br>EDT | CM<br>cyné. | SAF | SPPR | SCB | SAPA |
| AFFECTE   |                                   |            |           |             |     | ✓    |     |      |
| COPIE   |                                   |            |           |             |     |      |     |      |
| OBSERVATIONS  | 25.01 → BEIDIEPE<br>D P H         |            |           |             |     |      |     |      |

Monsieur Le Directeur  
Direction de l'Environnement  
BP 3718  
98846 Nouméa CEDEX

Nouméa, le 18 janvier 2012.

Objet : Complément à la réponse à la visite d'inspection du CTTV de Ducos en date du 28 octobre 2011 et à la fiche incident D-02-2011 transmise à vos services par courriel en date du 13 septembre 2011.

V/Réf :

- 2011-47581/DENV

N/Réf. :

- 120102A APK/APK
- 120118A APK/APK

Monsieur le Directeur,

Vous pourrez trouver ci-joint en complément des références reprises ci-dessus le dossier d'étude de glissement commandé au LBTP suite à l'effondrement constaté le 31 août 2011.

Vous pourrez constater que les préconisations émises ont été suivies concernant le nettoyage du bas de talus (cf. notre courrier référence 120102A). De plus ce document participera au réglage du profilage de la zone pendant la fin des travaux.

Veuillez noter que cette étude conclue de plus sur le caractère mineur des désordres observés.


Vous souhaitant bonne réception du présent courrier et de sa pièce jointe,

, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l'expression de nos plus respectueuses salutations.

P.J. :

- Dossier F1190 - LBTP - Diagnostic géotechnique G52 - Glissement de terrain - CTT DUCOS - NOUMEA

Copie : SIGN



Diffusion :

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 1 Original       | CSP            |
| 1 Copie conforme | CSP            |
| 1 Original       | GINGER LBTP NC |

**DIVISION GEOTECHNIQUE**
**RAPPORT D'ETUDE**
**6 pages de texte et 9 pages d'annexes**
**CSP**

-

**Glissement de terrain**  
**CTT de Ducos**  
**NOUMEA**

-

**Diagnostic Géotechnique avec sinistre Mission G52**

| N° DOSSIER | DATE       | CHARGE D'AFFAIRES | CONTROLEUR |
|------------|------------|-------------------|------------|
| F1190      | 28/12/2011 |                   |            |
|            |            |                   |            |

**Le système qualité de GINGER LBTP NC est certifié ISO 9001-2000 par**
