

 Société Fermière Porcine	Éléments de réponse aux demandes de l'inspecteur ICPE, suite au compte rendu en date du 04/10/16	Création : 06/04/2017
		Statut du doc. : externe
Réf. : /2017/CG		
Auteur :		

Les premiers éléments de réponse ci-après sont détaillés selon la nature du contrôle effectué.

- Capacité des installations

Les volumes abattus depuis août 2016 sont donnés dans le tableau ci-dessous.

mois	volumes abattus (kg)
août-16	13 526
sept-16	11 801
oct-16	14 522
nov-16	8 630
déc-16	8 144
janv-17	10 488
févr-17	7 665
mars-17	8 461

Les registres d'abattage sont disponibles à l'élevage et visés par le vétérinaire assermenté par le SIVAP chaque semaine.

Il n'y a pas d'activité de broyage et de mélange de substances végétales.

- Modifications

Le plan actualisé reste à réaliser.

- Conception des installations et étanchéité des locaux

Des travaux de remise en état ont été effectués (voir annexe 1), et restent à finaliser en verraterie.

- Stockage de la chaux vive

Les fiches de sécurité des différents produits utilisées ont été mises à disposition du personnel, ainsi que les EPI.

- Gestion des eaux et des effluents

Le tractopelle a été contrôlé une nouvelle fois, aucune fuite n'est présente. Un devis a été reçu pour l'acheminer sur le site de Ouaco.

- Eaux des forages

Le propriétaire foncier, qui avait mis en place le captage, est absent du territoire depuis plusieurs mois et les justificatifs de contrôle initiaux n'ont pas pu être récupérés. Une consultation auprès de plusieurs prestataires est en cours pour mettre en place les vérifications périodiques.

- Traitement et rejets des effluents

Une consultation est en cours auprès de plusieurs prestataires pour évaluer l'adéquation entre lagunage et effluents rejetés, et mettre en place un dispositif adapté de mesures et de prélèvements.

Les lagunes sont curées une fois par an, le contenu est épandu sur une parcelle fauchée (annexe 2) et l'information est notée dans un carnet de suivi.

Le réseau de collecte est en cours de réhabilitation (annexe 1).

- Rejets atmosphériques

Deux propositions ont été reçues (PUROPUR et PRINTALYS), non encore mises en œuvre pour le moment. En effet, le Puropur est onéreux et le fournisseur ne garantit pas son efficacité localement, et le Printalys paraît inadapté en bâtiments ouverts.

Par ailleurs, les bâtiments étant sur dalle et le lisier traité par lagunage, il n'est pas possible d'installer des brasseurs.

- Gestion des déchets

Des échanges sont en cours avec l'ISD de Gadji pour leur déposer les cadavres et déchets carnés. Les conditions de livraison imposées (découpe des cadavres et conditionnement en sac) risquent de ne pas permettre cette solution.

- Risques d'incendie et d'explosion

Ce point n'a pas encore été traité.

- Installations électriques

Un devis a été reçu en mars 2017 pour réaliser le contrôle de l'installation électrique, qui n'a pas encore été effectué.

- Risques sanitaires

Un courrier a été transmis fin mars 2017 au SIVAP afin que les services d'inspection retransmettent leur rapport. En effet, l'ancien gérant ne l'avait pas laissé sur site à son départ.

- Autocontrôle et bilan de fonctionnement

Les quantités d'eau prélevées sont enregistrées chaque semaine depuis fin décembre 2016 (annexe 3).

Une consultation est en cours pour le prélèvement et l'analyse des eaux résiduaires traitées et des eaux de la Karikoulié.