

Arrivé le 24 MAR. 2023

Enregistré le : 28 MAR. 2023

N° : CE2023 - DIMENC - 23584



Rapport d'investigation événement numéro : 1754



Événement : Départ de feu zone de stockage gâteau de soufre

Type d'événement : Incidents

Date : 07/08/22

Secteur : Stockage soufre

1. Contexte de l'événement

- Description de l'événement
- Impact de l'événement & action(s)

immédiate(s)

- Traitement médical des victimes

2. Analyse des causes

- Analyse des causes
- Identification des causes racines

3. Plan d'actions

Description de l'événement :

Date et heure de l'événement : Le 07/08/22 à 03:30

Entreprise : PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA

Emplacement : Stockage soufre

Activité contrôlée : Oui

Activité liée à l'évènement : Travail avec produits chimiques

Lien au travail : Oui

Description de l'événement :

Le 07/08/2002 à 03h30, un départ de feu s'est déclaré sur la zone 545, avant l'entrée de la zone soufre.

Un camion articulé provenant de la zone 310/320 est venu décharger sa benne. Celle-ci contenait du calcaire. Le déchargement est réalisé sur la zone de rejet de gâteau de soufre et non sur la zone calcaire.

L'opérateur de quart en charge d'alimenter la trémie de soufre s'est aperçu du départ de feux sur le tas de rejet (gâteau de soufre) et a prévenu immédiatement par radio son superviseur de quart, a rendu compte de l'incident puis a commencé à étouffer le départ de feu avec du calcaire fin. La Brigade d'intervention a été prévenue immédiatement, ainsi que le superviseur de la zone 310/320.

Les activités sur la zone ont été stoppées. Les chargeuses, sur places, sont intervenues à la demande de la brigade pour refroidir les points chauds.

Reprise de l'activité en fin de quart de nuit



Impact de l'événement et Action(s) immédiates(s)

Impact(s) de l'événement : Environnement ; Matériel ; Santé-Sécurité

Victime(s) : Non

Gravité réelle : Mineure

Gravité potentielle : Sérieux


Action(s) immédiate(s) entreprise(s) :

Appel de la brigade et intervention

Appel des superviseurs 310/320 et 545

Extinction du départ de feu par apport de calcaire

Identification des causes racines



Plan d'actions

Date de création Constatation

Mesures

Date d'échéance

Date de création	Constatation	Mesures	Date d'échéance
08/08/2022	Erreurs humaines (mauvaise coordination entre opérateurs, zone de dépose non-identifiée)	Rappels concernant le passage des informations entre les superviseurs et les chauffeurs incluant: <ul style="list-style-type: none">- Visite terrain pour identification de l'emplacement de déchargement- Obligation de compléter le formulaire de demande de dépose de déchets- Obligation pour le superviseur du 330 d'informer le superviseur OLP de la dépose	08/08/2022
08/08/2022	Accès à la zone non maîtrisés	<ul style="list-style-type: none">- Relancer le fournisseur du panneau d'entrée de zone- Etudier la possibilité de contrôler les accès à la zone 1	31/10/2022

1 L'action a donné lieu à un projet de sécurisation de la zone par ajout de barrières