

Rapport d'investigation événement numéro : 2650



Événement : Départ de feu 545-CVB-002

Type d'événement : Incidents

Date : 13/08/2023

Secteur : Overland



- 5 OCT. 2023

CE2023-DIMETUC-76635

## 1. Contexte de l'événement

- Description de l'événement
- Impact de l'événement & action(s)

immédiate(s)

- Traitement médical des victimes

## 2. Analyse des causes

- Analyse des causes
- Identification des causes racines

## 3. Plan d'actions

## Description de l'événement :



Date et heure de l'événement : Le 13/08/2023 à 21:00

Entreprise : PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA

Emplacement : Overland

Activité contrôlée : Oui

Activité liée à l'évènement : Procédé industriel PRNC (Process)

Lien au travail : Oui

### Description de l'événement :

A 21h00 lors de la ronde de l'assistante au 545-CVB-002 sur la dalle de rétention de l'OVERLAND, le convoyeur tourne à vide et à sec (pas de matière ni d'eau). Elle entendit un frottement de rouleau au niveau de la station 1198. En s'approchant du bruit, elle constate une lumière bleue sur le tas de soufre mélangé en dessous du rouleau bruyant.

## Impact de l'événement et Action(s) immédiates(s)

Impact(s) de l'événement : Environnement ; Matériel ; Santé-Sécurité

Victime(s) : Non


Gravité réelle : Sans conséquence

Gravité potentielle : Sérieux

Action(s) immédiate(s) entreprise(s) :

mon assistante à prévenu le superviseur immédiatement et la BIPR puis balisé la zone

# Identification des causes racines



# Plan d'actions



Date constatation	Constatation	Mesures	Date d'échéance	Etat
13/08/2023	Sprinklers en haut des trémies pas tous opérationnels	Remettre en fonction tous les sprinklers en haut des trois trémies sur le quai vrac.	01/12/2023	Ouvert
12/09/2023	Réglage des racleurs de bande des convoyeurs.	Prendre attache avec un spécialiste (Continental) pour connaître les innovations / évolutions apportées sur les racleurs de convoyeurs et présenter pour adaptation	30/11/2023	Ouvert