



2299 – Présence de fumée sur toit aimant quai vrac

Secteur 545 – Installations de déchargement de vrac

02/03/2023



26 DEC. 2023

CE 2023-DIMENC-99788

NOTIFICATION INCIDENT

ÉVÉNEMENT AVEC PERTE PERSONNELLE


ÉVÉNEMENT AVEC PERTE ENVIRONNEMENTALE

ÉVÉNEMENT AVEC PERTE MATÉRIEL

ÉVÉNEMENT AVEC PERTE COMMUNAUTÉ

OPÉRATIONNEL OCCURRENCE

ÉVÉNEMENT SANS PERTE




DESCRIPTION :

Présence de fumeroles sur le toit de l'électro-aimant situé sur le CVB001, sur le quai vrac.

ID	2299
DATE	02/03/2023
HEURE	11:20
LIEU	545 – Quai vrac
RAC ASSOCIE	N/A

Incident

Méthode d'analyse : 5 pourquoi



Enquête incident

Identification des actions → x identifiées



N°	Causes racines	ACTIONS	Date
1	Crapaud grue 4 fuyard, défaillance matériel navire	Renforcement des démarches de vetting de vraquiers pour Prony port	Fait
2	Peinture vétuste, manque d'entretien	Faire repeindre le toit de l'électro-aimant	31/01/2023
3	Crapaud grue 4 fuyard, défaillance matériel navire	Etude des bonnes pratiques de manipulation de soufre avec un Crapaud (prévue dans le cadre de la tierce expertise)	2024