

Reçu par mail le 19/12/14



# Rapport d'incident



A remplir par le chef de service

Version :						1		Clôture :	
Agent en Poste :	Nom :		Prénom :	Employeur :		CDE			
Agent en Poste :	Nom :		Prénom :	Employeur :		CDE			
Témoin(s) :	Nom :		Prénom :	Employeur :		CDE			
Témoin(s) :	Nom :		Prénom :	Employeur :		CDE			
Où ? Décrire l'endroit précis où a eu lieu l'incident, situation dangereuse (site, zone, ...):	STEP RIVIERE SALEE			Complément de lieu :					
Quand ?	Date :	Nuit du 14/12/2014 au 15/12/2014		Heure :					
Type Incident:				Autre					
Si autre veuillez préciser :	Nappage du clarificateur filière 1								
Description de l'accident ou de l'incident : décrire selon le témoignage de(s) victime(s) et/ou témoin(s), ce qui s'est exactement passé : décrire les faits constatés sans jugement personnel :	Nuit du 14/12/2014 au 15/12/2014: Arrêt du clarificateur filière 1								
	Nuit du 14/12/2014 au 15/12/2014: Nappage progressif du clarificateur								
	15/12/2014 06h45: Arrivée sur site de l'agent en poste et observation du défaut clarificateur. Le moteur tourne mais le pont racleur n'avance pas. Arrêt du moteur par l'agent.								
	15/12/2014 06h50: Tentative de détermination de l'objet bloquant le clarificateur.								
	15/12/2014 07h00: Arrêt et redémarrage du pont racleur								
Description des actions prises immédiatement :	15/12/2014 06h45: Arrêt du moteur du pont racleur par l'agent.								
	15/12/2014 06h50: Tentative de détermination de l'objet bloquant le clarificateur.								
	15/12/2014 07h00: Arrêt et redémarrage du pont racleur								
Analyse des causes :	Possibilité de blocs de pierre au fond du clarificateur qui empêchent le bon fonctionnement du pont racleur. Il faudra peut être vidanger le clarificateur afin de vérifier cette hypothèse.								
Actions correctives à long terme :	Contrôle et maintien en état des clotures si le blocage est lié à un objet jeté au fond du clarificateur Réfection du fond du clarificateur cf. rapport sur l'état du clarif transmis lors de la vidange de la filière 1 courant octobre 2014.								
Responsable agence assainissement :				Date et signature :	15/12/2014				
Responsable usine assainissement :				Date et signature :	15/12/2014				

PROVINCE SUD Direction de l'Environnement	ARRIVEE LE N° 6304	26 DEC. 2015
Dir	CM JUR	CM EDT
	SNCF	SAF
	SPR	SEE
	SWA	
AFFECTE		X
COPIE		
OBSERVATIONS	VA → BEI → 0263 → RE	