



PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE : 14 AVR. 2016									
direction de	N° 18101									
l'environnement	Dir.	CM code EN	CM Projet Travaux	CE Comm.	SGM	SAF	SCIED	SCST	PPRS	FZF
AFFECTÉ							<input checked="" type="checkbox"/>			
COPIE										
OBSERVATIONS										
FC UM -> BICPE 18/4										

Nouméa, le 13 avril 2016

Direction de l'Environnement
6 route des artifices
BP L1
98849 NOUMEA CEDEX

BORDEREAU DE TRANSMISSION

Objet : Rapport incident G01-2016

Monsieur le Directeur,

Désignation du document	Observations
<ul style="list-style-type: none"> Rapport d'incident N°G01-2016 en date du 31.03.2016- Déclenchement du portique de détection de radioactivité à l'ISD GADJI. 	

Vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.

Date de réception :

Nom :

Signature/Cachet :



Rapport d'incident N° G-01-2016
En date du 31/03/2016

Nature :

Déclenchement du portique de détection de radioactivité à l'ISD de Gadji.

Actions :

- Le personnel sur place a prévenu la responsable
- La procédure à suivre en cas de déclenchement du portique a été engagée ; le véhicule est repassé à plusieurs reprises devant le portique, comme la procédure le prévoit. Sur 3 passages, 1 seul a déclenché le portique.
- Le seuil était de 9 061 cp/s, la mesure enregistrée était de 17 574 cp/s.
- L'apport a été refusé et retourné chez le producteur chantier SERDIS/CHAMPION, camion immatriculé 385 656 NC.

Causes et circonstances de l'incident

Le transporteur était HYDROCLEAN pour le compte de KAWANA CONSEILS.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

Informations des parties intéressées.

Impact sur l'environnement

Aucun impact.

Suivi

Conformément à la procédure ont été prévenus la DENV et le SIGN.
La CSP a demandé au producteur du déchet de faire trier et isoler le déchet en question.
Incident clos côté CSP.