



2659 – Départ de feu de soufre quai vrac



26 DEC. 2023

CE2023-DIMENC-99795

Secteur 545 – Installations de déchargement de vrac

14/08/2023

NOTIFICATION INCIDENT

ÉVÉNEMENT AVEC PERTE PERSONNELLE

ÉVÉNEMENT AVEC PERTE ENVIRONNEMENTALE

ÉVÉNEMENT AVEC PERTE MATÉRIEL

ÉVÉNEMENT AVEC PERTE COMMUNAUTÉ

OPÉRATIONNEL OCCURRENCE

ÉVÉNEMENT SANS PERTE




DESCRIPTION :

Départ de feu sur armature du CVB001

ID	2659
DATE	14/08/2023
HEURE	11:30
LIEU	545 – Quai vrac
RAC ASSOCIE	N/A

Incident

Méthode d'analyse : 5 pourquoi



Enquête incident

Identification des actions → x identifiées



N°	Causes racines	ACTIONS	Date
1	Erreur de manipulation Crapaud	Aborder le point des grutiers expérimentés qui n'attendent pas toujours que toutes les fines soient tombées dans la trémie avant de faire repartir leur crapaud vers la cale avec les sup OLP, puis en écrire une procédure	Fait (27/10/2023)
2	Soufre plus sec qu'à l'accoutumée Déclencheur indéterminé	Comprendre parfaitement et en profondeur les différents mécanismes de départ de feu dans du soufre, ainsi que les facteurs ou conjonctions de facteurs qui peuvent en être déclencheurs	30/03/2024
3	Accumulation de soufre	Application de la procédure de nettoyage et vérification de sa bonne application	2024
4	Sources d'inflammation diverses	A définir et lister dans le cadre de la tierce expertise	2024