


Rapport d'investigation événement numéro : 2781



16 FEV 2024

CE2024-DIMENC-11039

Événement : départ de feu de soufre stock soufre

Type d'événement : Incidents

Date : 09/10/2023

Secteur : Stockage soufre

1. Contexte de l'événement

- Description de l'événement
- Impact de l'événement & action(s)

immédiate(s)

- Traitement médical des victimes

2. Analyse des causes

- Analyse des causes
- Identification des causes racines

3. Plan d'actions

Description de l'événement :



Date et heure de l'événement : Le 09/10/2023 à 10:02

Entreprise : PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA

Emplacement : Stockage soufre

Activité contrôlée : Oui

Activité liée à l'évènement : Travail avec produits chimiques

Lien au travail : Oui

Description de l'événement :

Lors de la ronde de l'OLP du 330 à 10h00, elle a prévenu le PCS 330 qu'il y avait de la fumée au niveau de la zone 545 stock soufre.

Impact de l'événement et Action(s) immédiates(s)

Impact(s) de l'événement : Santé-Sécurité ; Environnement

Victime(s) : Non

Gravité réelle Santé : Sans conséquence

Gravité potentielle Santé : Sérieux

Gravité réelle Environnement : Mineure

Gravité potentielle environnement : Sérieux


Gravité réelle Matériel : Sans conséquence

Gravité potentielle Matériel : Sans conséquence

Action(s) immédiate(s) entreprise(s) :

la chargeuse du calcaire a étouffé le tas de 50x50 cm avec un godet de soufre
puis l'arroseuse et venu humidifier la zone 545 stock soufre avec la présence de
la BIPR pour contrôler le point chaud

Identification des causes racines



Plan d'actions

Date constatation	Constatation	Mesures	Date d'échéance	Etat
17/11/2023	Cause du départ de feu indéterminée.	Ajouter au travail du tiers-expert la détermination et la communication des meilleures pratiques en matière de préservation d'une zone de départ de feu de soufre, ceci dans l'optique de se donner les chances de déterminer les causes de nos petits départs de feu.	29/12/2023	Ouvert