

Nouméa, le 21 septembre 2015

PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE : 23 SEP. 2015									
direction de l'environnement	N° 25450									
AFFECTÉ	Dir.	CEI cosh ESM	CM Projet Travaux	CE Com	SGM	SAF	SICED	SCBT	PPRB	PZF
COPIE							K			
OBSERVATIONS	JN → BICPE <u>30/09/15</u> AR									

Direction de l'environnement
6 route des Artifices
98800 NOUMEA

BORDEREAU DE TRANSMISSION

Objet : Fiche Incident G11-2015

Monsieur le Directeur,

Veillez trouver en pièce jointe :

Désignation du document	Observations
La fiche incident G11-2015 du 21 septembre 2015 relative au déclenchement du portique de détection de radioactivité à l'ISD Gadji.	

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez recevoir, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre respectueuse considération.

Date de réception :

Nom :

Signature :



Rapport d'incident N° G-11-2015
En date du 21/09/2015

Nature :

Déclenchement du portique de détection de radioactivité à l'ISD de Gadji.

Actions :

- Le personnel sur place a prévenu la responsable
- La procédure à suivre en cas de déclenchement du portique a été engagée ; le véhicule est repassé à plusieurs reprises devant le portique, comme la procédure le prévoit. Sur 3 passages, 1 seul a déclenché le portique.
- L'apport a été refusé et retourné chez le transporteur SARL
- Immatriculation du tracteur 281918 NC.

Causes et circonstances de l'incident

Le transporteur était SARL , producteur du déchet

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

Informations des parties intéressées.

Impact sur l'environnement

Aucun impact.

Suivi

Conformément à la procédure ont été prévenus la DENV et le SIGN.
La CSP a demandé au producteur du déchet de s'équiper de matériel afin de vérifier l'absence de radioactivité avant départ du camion.
Incident clos.