

STEP MARCO POLO

Nom : Ollier

Prénom : Moana

CLIENT : SCI MARCO POLO

Date et Heure : 24/03/2023 10:57

Agent en poste : Wesley Hons

Géolocalisation : [Latitude : -22.283629254488](#), [Longitude : 166.46718667453](#), [Altitude : 7.3176622390747](#)

GENIE CIVIL

Etat trappes et couvercles : RAS

Commentaires trappes et couvercles :

Photos trappes et couvercles :



Etat local technique et armoire électrique : RAS

Commentaires local technique et armoire électrique :

Photos local technique et armoire électrique :



CURAGE

Curage à prévoir :

FONCTIONNEMENT STEP

Fonctionnement du surpresseur d'air : RAS

Commentaires surpresseur d'air :

Photos surpresseur d'air :



POSTE DE RELEVAGE EAU TRAITEE

Fonctionnement pompe : A l'arrêt

Commentaires pompe : STEP à l'arrêt à l'arrivée sur site (disjoncteur général à l'arrêt) remise en service STEP ras.

Diagnostic effectué la pompe du Poste de Relevage d'eau traitée est en court circuit front et fait sauter la STEP. mise à l'arrêt du PR en attendant de lever et diagnostiquer le problème de la Pompe (ou de la remplacer par une nouvelle).

Photos pompe :



EAU TRAITÉE

Etat eau traitée : Translucide mais colorée

ANALYSES ICPE

Analyses réalisées :

MAINTENANCE ANNUELLE

Date maintenance annuelle :

Maintenance annuelle réalisée :

COMMENTAIRES

Commentaires technique :