



PROVINCE SUD	ARRIVÉE LE 26 AVR. 2013							
Direction de l'Environnement	N° 13801							
	Dir	CM jur.	CM EDT	CM cyré.	SAF	SPPR	SCB	SAPA
AFFECTÉ						✓		
COPIE								

Direction de l'Environnement
 Province Sud
 M Le Directeur
 BP 3718
 98846 Nouméa CEDEX

7/05/13 → BSI 14/05 AR

Nouméa le 17/4/2013

Objet : Transmission de la fiche « incident » D-02-2013 concernant un incendie constaté sur le site de Ducos, coté Koutio Koueta.

N/Réf. : 130417C APK/APK

Monsieur le Directeur,

Veillez trouver ci-joint, la fiche « incident » citée en objet et faisant suite à l'information transmise à vos services par courriel ce jour par le responsable d'exploitation du site. Cet incident est à ce jour considéré comme clos et avec un impact non significatif.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos plus cordiales salutations.

P.J. : Fiche incident D-02-2013

COPIE : SIGN

CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS

C.S.P

Rapport d'incident N° D-02-2013

En date du 31/03/2013

Nature :

Départ de feu de brousse sur le talus du CET de Ducos faisant face à la baie de KOUTIO - KOUETA.

Actions :

- Appel des pompiers vers 11h20 par la société de gardiennage en poste sur le site de Ducos
- Arrivée des pompiers rapide, vers 11h30, du fait qu'ils étaient présents dans les environs (1 camion).
- Positionnement du camion au-dessus du talus embrasé, sur la plateforme haute du CET, l'urgence étant la protection du réseau biogaz
- Alerte des superviseurs et cadres d'astreinte par la société de gardiennage vers 11h35
- Arrivée du cadre d'astreinte sur place dans les 10 minutes en même temps que le superviseur.
- Consigne donnée, au superviseur par le cadre d'astreinte, d'aller chercher un chauffeur d'engin à son domicile.
- Le cadre d'astreinte se poste à l'entrée du site afin de réceptionner le 2^{ème} camion de pompiers.
- Positionnement du deuxième camion de pompiers en contrebas du talus embrasé vers 12h20
- Arrosage des contours, et sur une bande plus large pour éviter tout nouveau départ de feu.
- Incendie circonscrit vers 12h45.
- Mise en place d'une surveillance régulière en journée et de nuit pour contrôle de la zone

Causes et circonstances de l'incident :

Le dimanche 31 mars 2013 vers 11h20, un incendie s'est déclaré sur le talus du CET faisant face à la baie de KOUTIO-KOUETA. Ce talus est situé entre la route des pompiers et la plateforme haute du CET de Ducos. La zone est exempte de tout déchet, c'est une zone qui a été réhabilitée.

L'incendie n'est donc pas dû à la présence de déchets qui pourraient s'être auto-embrasés.

Environ 2000 mètres carrés de végétation ont été concernés par cet incendie. Il s'agit d'un feu de brousse probablement d'origine criminelle.

Les flammes se sont propagées rapidement du fait de la présence de vent. L'intervention des pompiers s'est faite dans un premier temps depuis le dessus de la plateforme afin de maintenir le réseau biogaz en sécurité. Seul un flexible de raccordement entre une vanne et le réseau de collecte principal des biogaz a été endommagé.

L'incendie a été maîtrisé en moins d'une heure et demie par l'intervention simultanée des pompiers et d'un engin de la CSP.

Pour étayer la thèse de l'incendie criminel, noter que des jeunes ont été surpris le lendemain alors qu'ils allumaient des feux dans la rue Champion, voisine de notre site.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

- Contrôle régulier de l'état des clôtures
- Maintien des stock de scories
- Inspection régulières des environs afin de détecter tout élément pouvant être considéré « à risque ».

Impact éventuel sur l'environnement :

- Impact visuel pendant l'événement
- 2000 mètres carrés de végétation brûlés
- Aucun impact notable sur l'environnement

CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS

C.S.P



Photo 1: Pied de talus, zone du départ de feu



CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS

C.S.P



Photo 2 et 3 : vue d'ensemble de la zone touchée par l'incendie + positionnement camion N°2



Photo 4 : vue du talus depuis la plateforme haute – réseau de biogaz protégé