

Direction de l'Environnement
 Province Sud
 M Le Directeur
 BP 3718
 98846 Nouméa CEDEX

Nouméa le 07 novembre 2013

Objet : Transmission de la fiche « incident » D-04-2013 concernant un départ de feu dans le massif de déchets au dock du CTTV de Ducos en date du 22 octobre 2013.

N/Réf. : 131107A KEM/KEM

Monsieur le Directeur,

Veillez trouver ci-joint, la fiche « incident » citée en objet et faisant suite à l'information transmise à vos services par mail le lendemain de l'incident. Cet incident est à ce jour considéré comme clos et sans impact.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos plus cordiales salutations.

PROVINCE SUD Direction de l'Environnement	ARRIVÉE LE 13 NOV. 2013							
	N° 35916							
	Dir	CM juri.	CM EDT	CM cyné.	SAF	SPPR	SCB	SAPA
AFFECTÉ						(V)		
COPIE								
OBSERVATIONS	14/11/13 → BSI → SEM → AR							

CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS
 C.S.P.
 S.A. Au capital de 102.682.000 F.CFP - RCS de Nouméa N° 88 B20299 - RIDET : 0202499
 Rec. Société - Ducos - BP 3718 - 98801 NOUMÉA CEDEX (Nouvelle-Calédonie)
 Tél. +687 26.75.55 - Fax : +687 28.62.86
 Direction Générale - T.E. 179 - 98846 NOUMÉA CEDEX (Nouvelle-Calédonie)
 Tél. +687 26.90.01 - Fax : +687 25.97.11

P.J. : Fiche incident D-04-2013

COPIE : SIGN



CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS
 S.A.S. au capital de 102.682.000 F.CFP - RCS de Nouméa N° 88 B20299 - RIDET : 0202499
 Siège social : Immeuble KONEVA - 3 rue Ernest Massoubre - Baie de l'Orphelinat - BP 179 - 98845 Nouméa Cedex -
 Nouvelle-Calédonie - Tél. (687) 26.93.64 - Fax (687) 25.97.11

Rapport d'incident N° D-04-2013
En date du 22/10/2013

Nature :

Départ de feu dans le dock de transfert du CTTV de Ducos

Actions :

- Chaîne d'alerte activée
- Intervention du personnel et des pompiers avec les RIA et une pelle chargeuse.
- Etalement des déchets concernés.
- Extinction
- Surveillance
- Evacuation des résidus vers l'ISD de Gadji le lendemain matin

Causes et circonstances de l'incident :

Le mardi 22 octobre vers 19h00 un départ de feu s'est déclaré dans le dock du CTTV dans les déchets (quelques flammes et beaucoup de fumée). L'agent de sécurité est intervenu avec le RIA et a fait appel au cadre d'astreinte et aux pompiers.

Le cadre d'astreinte arrivé sur place a pu constater une fumée blanchâtre sans présence de flammes qui se dégageait depuis les déchets (voir photo 1 page suivante). A l'aide d'une pelle chargeuse la zone incriminée a été isolé et les déchets étalés au sol tout en maintenant un arrosage constant à l'aide des RIA par les pompiers. Au bout de quelques minutes, le sinistre a pu être totalement circonscrit (plus aucune présence de fumées).

Le foyer a été retrouvé dans les déchets étalés au sol. Il s'agissait d'une poudre blanche contenue dans un reste de big bag sur lequel on peut lire la mention « LIME » (voir photos 2 et 3 page suivante) qui signifie chaux en anglais. Il s'agissait très vraisemblablement de chaux vive qui au contact de l'eau provoque une réaction fortement exothermique ce qui a entraîné un départ d'incendie au contact de matériaux inflammables.

L'apporteur de ce déchet non conforme n'a pas pu être identifié.

Le dock et notamment la zone concernée par le départ de feu a fait l'objet d'une surveillance accrue par l'agent de sécurité durant le reste de la nuit

Les déchets ont été évacués le lendemain matin vers l'ISD de Gadji.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

- Surveillance accrue lors du vidage des chargements (immédiat)
- Rappel des consignes de sécurité aux clients et de l'interdiction d'apporter des déchets non conformes et non déclarés dans le cadre du renouvellement annuel des FIP (Fiches d'Information Préalables)

Impact éventuel sur l'environnement :

- Impact visuel et olfactif dû aux fumées pendant l'événement
- Aucun rejet liquide au milieu naturel dû au confinement hydraulique de la plateforme
- Aucun impact sur l'environnement




Photo 1 : massif de déchets et fumées suspectes



Photo 2 : traces de chaux



Photo 3 : restes du sac ayant contenu la chaux