

PROVINCE SUD Direction de l'environnement	ARRIVÉE LE 3 JAN. 2013							
	N° 299							
	Dir.	CM jur.	CM EDT	CM cyné.	SAF	SPPR	SOB	SAPA
AFFECTE						✓		
COPIE								
OBSERVATIONS d PC								

A remplir par le Chef de Service

Agent en poste	Nom :	Prénom :	Employeur : CDE
Témoin (s)	Nom :	Prénom :	Employeur :

Où ? Décrire l'endroit précis où a eu lieu l'Accident, Incident, Situation dangereuse (site, zone,...)

Chantier STEP BSM

Quand ?	Date : 6/12/12	Heure :	
Résultat :	<input checked="" type="checkbox"/> Dégâts potentiels sur l'environnement	<input type="checkbox"/> Dommages Corporels	<input type="checkbox"/> Dégâts matériels

Description de l'Accident, Incident : décrire selon le témoignage de(s) victime(s) et/ou témoin(s), ce qui s'est exactement passé : décrire les faits constatés sans jugement personnel :

- Reçu de la DENV une plainte d'une personne se plaignant d'un rejet du chantier qui forme une flaque d'eau à proximité du jardin d'enfants de la maison de quartier de Magenta.

Description des actions prises immédiatement :

- Arrêt du pompage de la part de OCR
- Détournement du rejet

Analyse des causes et actions correctives :

CAUSES :

- Un pompage est en fonctionnement en semaine afin de rabattre le niveau d'eau de mer en infiltration dans la fouille du futur poste de refoulement ;
- Des fines d'argile sont pompées avec l'eau ;
- La conjonction des pluies fortes a saturée le pouvoir d'absorption du sol et un ruissellement est apparu.

ACTIONS CORRECTIVES :

- Détournement du rejet vers le fossé de la VdE
- Nettoyage de la zone

Superviseur ayant rempli cette section :	Nom, Prénom :	Date :	Signature :
		11/12/12	
Responsable de projets	Nom, Prénom :	Date :	Signature :
		11/12/12	