

A remplir par le Chef de Service

Agent en poste	Nom :	Prénom :	Employeur : CDE
Témoïn (s)	Nom :	Prénom :	Employeur : CDE

Où ? Décrire l'endroit précis où a eu lieu l'Accident, Incident, Situation dangereuse (site, zone,...)

STEP James Cook

Quand ?	Date : 04/02/13	Heure : 9h30	
Résultat :	<input checked="" type="checkbox"/> Dégâts potentiels sur l'environnement	<input type="checkbox"/> Dommages Corporels	<input checked="" type="checkbox"/> Dégâts matériels

Description de l'Accident, Incident : décrire selon le témoignage de(s) victime(s) et/ou témoin(s), ce qui s'est exactement passé : décrire les faits constatés sans jugement personnel :

- Arrivée d'hydrocarbures sur la STEP James Cook

PROVINCE SUD	ARRIVÉE LE 15 MAR. 2013							
Direction de l'Environnement	N° 8785							
	Dir	CM juri.	CM EDT	CM cyné.	SAF	SPPR	SCB	SAPA
AFFECTÉ						✓		
COPIE								
OBSERVATIONS	18/03/13 → BEI → PA							

Description des actions prises immédiatement :

9h00 : Détection d'hydrocarbures par l'agent d'exploitation (PF) suite à son inspection de la zone de prétraitement (dégrilleur-dégraisseur-dessableur) : forte odeur de fuel.

9h30 : Arrêt d'alimentation de la STEP JC.

10h00 : information donnée au Responsable d'Agence (FP).

10h30 : décision d'arrêter le PR Hopital (présence d'hydrocarbures : forte odeur de fuel).

13h : information donnée à la Mairie de Nouméa afin de désobturer le trop plein du PR Hopital pour faire évacuer les hydrocarbures.

Analyse des causes et actions correctives :

Déversement sauvage d'hydrocarbures vraisemblablement par un industriel du Centre ville.

Actions :

Mise en place d'une sonde hydrocarbures en entrée STEP.

Superviseur ayant rempli cette section :	Nom, Prénom :	Date : 04/02/13	Signature :
Responsable Agence Usines	Nom, Prénom :	Date : 04/02/13	Signature :