

COPIE



La Foa, le - 7 JUIN 2011

PG/CS/SG N° 339/2011

PROVINCE SUD Direction de l'Environnement	ARRIVEE LE N° 21840 14 JUIN 2011	D	SPPR	SE	SM	SMT	SVN	PPRE	PZF
AFFECTE		✓							
COPIE									
OBSERVATIONS	16105 PAGE -> P. 11 + P.F.F.								

Madame la Directrice de  
La Société CALECO  
B.P 5513  
98 853 NOUMEA CEDEX

**Objet :** Rapport de visite de l'inspecteur des installations classées  
**Réf :** Courrier de la DENV N° 14 400 du 06 mai 2011

Madame,


Par courrier visé en référence, la DENV vous a transmis un procès verbal d'inspection des installations classées.

Conformément à leur demande je vous serais reconnaissant de bien vouloir :

- Vérifier l'étanchéité des bennes qui ne disposent pas toutes de joints
- Afficher les consignes de sécurité ainsi que les numéros à appeler en cas d'urgence
- Pour les bennes OM mettre en place un dispositif de guidage des déchets pour limiter les dépôts entre la benne et le mur du quai.

Veillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Président et par délégation,  
Le Directeur



Copie : DENV