

Nouméa, le 30 mars 2015

PROVINCE SUD Direction de l'Environnement	ARRIVEE LE 07 AVR. 2015 N° 10485	Dir	CM Juri	CM EDT	SNCFS	SAF	SPPR/SEE	SAPA
AFFECTE							✓	
COPIE								
OBSERVATIONS	JM → BEI → 08/04 → AR							

DENV

6, route des artifices
98800 NOUMEA

BORDEREAU DE TRANSMISSION

CL

Objet : Rapport fin de travaux 1501

Madame,

Veillez trouver en pièces jointes :

Désignation du document	Observations
Le rapport de fin de travaux 1501 liés au curage du bassin d'eaux pluviales (4 pages)	

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez recevoir, Madame, l'assurance de notre respectueuse considération.

Date de réception :

Nom :

Signature :



**RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX
CURAGE DU BASSIN EAU PLUVIALE
RAFT 1501**

-

Installation de Stockage de Déchets de Gadji

Janvier 2015.

SOMMAIRE :

- Objet
- Déroulement des travaux
- Fin des travaux

Objet :

Vidange, nettoyage et contrôle de l'état du bassin eau pluviale.

Déroulement des travaux :

Début des travaux :

18 novembre 2014.

Réception des travaux :

30 janvier 2015

Les travaux ont été effectués en interne puis avec les entreprises DILLENSEGER et VELAYOUDON.

Quelques accrochages en partie haute de la géomembrane ont été repris par la société TERRA NC.

Fin des travaux :

L'ensemble des travaux ont été réceptionnés le vendredi 30 janvier 2015.

PHOTOS DES TRAVAUX EN COURS



PHOTOS DES TRAVAUX TERMINES

