



PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE : 24 JUIN 2016									
direction de	N° 38077									
l'environnement	Dir.	CE costa EM	CE Projet/Travaux	CE Com	SGN	SAF	SIGED	SCBT	PPRB	PZF
AFFECTÉ							X			
COPIE										
OBSERVATIONS										

Vu le 24/06/16
 BICPE - transmettre l'info à la DEPS (JP Breymand)
 cf. reporting mi-juin.
 [Signature] AR + Xon PH.

Rapport d'incident N° D-02-2016
En date du vendredi 10/06/2016

Nature :

Écoulements sur un camion transportant du mélange boue + cendre entre DUCOS et GADJI.

Actions :

- Le camion benne réalisant le transfert de mélange boue + cendre entre les sites CSP de DUCOS et GADJI.
- Le vendredi 10 juin vers 14h00, CSP a été alerté par la DENV que ce véhicule avait perdu du chargement sur la liaison entre son point de chargement et de déchargement (DUCOS → GADJI)
- La CSP a contacté immédiatement les balayeuses afin de procéder au nettoyage, ces dernières sont intervenues sur le site après avoir réalisé le nettoyage de la SAV EXPRESS.
- La circulation sur la SAV a été perturbée plusieurs heures pour réaliser cette prestation.
- Le nettoyage de l'abord du site ainsi que des voiries intérieures s'est achevé vers 18h00.

Causes et circonstances de l'incident

- Les portes de la benne ont été mal verrouillées par le chauffeur. Une des deux portes s'est entrouverte pendant le trajet.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

Informations et sensibilisation des parties intéressées.
 Rappel du mode opératoire et des consignes pour le chargement des camions bennes transportant le mélange boue, cendre.

Impact sur l'environnement

Aucun, nettoyage immédiat des voiries
 Perturbation de la circulation sur la SAV EXPRESS.

Suivi

Conformément à la procédure ont été prévenus la DENV et le SIGN.



Nouméa, le 24 juin 2016

Direction de l'Environnement

BP 32718
98846 Nouméa Cedex

Affaire suivie par

N/Réf. : 2016-06-24

Objet : Incidents 01 et 02.2016

Madame l'Inspectrice,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie les fiches incidents G-01-2016, G-02-2016, en résumé :

- Rapport 01-2016 : Départ de feu sur une remorque assurant le transfert de déchets entre le CTTV DUCOS et l'ISD GADJI.
- Rapport 02-2016 : Ecoulements sur un camion transportant du mélange boue + cendre entre DUCOS et GADJI.

L'ensemble de ces incidents est à ce jour clos.

Vous souhaitant bonne réception de la présente correspondance, nous vous prions d'agréer, Madame l'inspectrice, nos salutations distinguées.

PJ : fiches incidents ; 01 et 02-2016

COPIE : SIGN

acteur de gestion
durable



CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS

S.A.S. au capital de 95.000.000 F.CFP - RCS de Nouméa N° 88 B20299 - RIDET : 0202499

Siège social : Immeuble KONEVA - 3 rue Ernest Massoubre - Baie de l'Orphelinat - BP 179 - 98845 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie - Tél. (687) 26.93.64 - Fax (687) 25.97.11