



PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE : 24 JUIN 2016								
direction de l'environnement	N° 38073								
AFFECTÉ	Dir.	CE	CE	SGM	SAF	SICED	SCBT	PPRB	PZF
COPIE						<input checked="" type="checkbox"/>			
OBSERVATIONS	VA 27/06 9/8/06 BICPE 29/06 → AR								

Rapport d'incident N° D-01-2016
En date du vendredi 10/06/2016

Nature :

Départ de feu sur une remorque assurant le transfert de déchets entre le CTTV DUCOS et l'ISD GADJI.

Actions :

- La remorque immatriculée 360 269 NC réalise des transferts de déchets entre le CTTV de DUCOS et l'ISD de GADJI.
- Vers 9h30, lors d'une liaison sur la SAV EXPRESS (sens DUCOS → GADJI) quelques dégagements de fumées ont été constatés par les routiers, le chauffeur a été alerté.
- Il s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence afin de vérifier, l'incendie prenant de l'ampleur rapidement, le chauffeur a dételé sa remorque afin de séparer le tracteur de la remorque qui commençait à prendre feu.
- Vers 10h15, les pompiers sont intervenus afin d'éteindre l'incendie. (photo 1)
- La Gendarmerie est intervenue afin de réaliser la circulation sur une seule voie.
- Les pompiers constatant l'importance du feu, ont ouvert les portes arrière de la remorque afin de parvenir au point chaud et éteindre l'ensemble de l'incendie.
- Après vérification des organes mécaniques et hydrauliques par CSP, la remorque a été à nouveau attelée au tracteur et tractée jusqu'au site de GADJI afin de terminer la manipulation en toute sécurité (sans la circulation à proximité.)
- Vers 12h00, la remorque est arrivée sur GADJI, une zone spécifique a été réalisée afin de procéder à une méthode dite « sarcophage » (mélange de terre + déchets aspergés) en collaboration avec les pompiers. (photos 2 à 4)

Causes et circonstances de l'incident

Un point chaud était présent dans la remorque, l'origine exacte n'a pu être vérifiée lors de l'extinction par les pompiers.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

Informations des parties intéressées.
 Rappel des consignes au chargement au CTTV de DUCOS
 Rappel des consignes aux agents de guidage lors des déchargements à GADJI.

Impact sur l'environnement

Limité ; peu de fumée / l'eau d'extinction a été absorbée par les déchets.

Suivi

Conformément à la procédure ont été prévenus la DENV et le SIGN.
 Remorque immobilisée et hors service, en attente de l'expertise de l'assurance.



PHOTO 1
Intervention des pompiers sur
la SAV EXPRESS.




PHOTO 2
Arrivée de la remorque incendiée sur
GADJI

PHOTO 3

Vidage du contenu de la remorque pour extinction de l'ensemble des déchets.



PHOTO 4

Remorque vide – aspersion des parois pour diminuer la température.





Nouméa, le 24 juin 2016

Direction de l'Environnement

BP 32718
98846 Nouméa Cedex

Affaire suivi par

N/Réf. : /2016-06-24

Objet : Incidents 01 et 02.2016

Madame l'Inspectrice,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie les fiches incidents G-01-2016, G-02-2016, en résumé :

- Rapport 01-2016 : Départ de feu sur une remorque assurant le transfert de déchets entre le CTTV DUCOS et l'ISD GADJI.
- Rapport 02-2016 : Ecoulements sur un camion transportant du mélange boue + cendre entre DUCOS et GADJI.

L'ensemble de ces incidents est à ce jour clos.

Vous souhaitant bonne réception de la présente correspondance, nous vous prions d'agréer, Madame l'inspectrice, nos salutations distinguées.

PJ : fiches incidents ; 01 et 02-2016

COPIE : SIGN

acteur de gestion
durable



CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS

S.A.S. au capital de 95.000.000 F.CFP - RCS de Nouméa N° 88 B20299 - RIDET : 0202499

Siège social : Immeuble KONEVA - 3 rue Ernest Massoubre - Baie de l'Orphelinat - BP 179 - 98845 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie - Tél. (687) 26.93.64 - Fax (687) 26.97.11